

**BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỐI TW  
PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 325/HCQT – TB

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2023

V/v: Mời các đơn vị gửi báo giá  
làm cơ sở xây dựng dự toán:  
Sửa chữa điều hòa

## THÔNG BÁO

Kính gửi: Các Doanh nghiệp

Để có căn cứ xây dựng dự toán: Gói sửa chữa điều hòa một số khoa tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung, phòng Hành chính Quản trị kính mời các doanh nghiệp quan tâm gửi báo giá theo danh mục đính kèm.

Báo giá được scan gửi về qua địa chỉ email: hcqt@nhtd.vn đồng thời đóng phong bì kín và gửi về Tổ xét chọn giá, phòng Hành chính Quản trị Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, thôn Bàu, xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội.


Thời gian gửi email: Trước 17 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2023.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Website Bệnh viện
- Tổ xét chọn giá. P.HCQT
- Lưu P.HCQT

**TL. GIÁM ĐỐC  
TRƯỞNG PHÒNG HCQT**



**Ngô Văn Hưng**

**DANH MỤC, SỐ LƯỢNG VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT  
SỬA CHỮA ĐIỀU HÒA MỘT SỐ KHOA**

(Kèm theo thông báo số: 325/HCQT-TB ngày 21 tháng 4 năm 2023)

| STT   | Nội dung   | Đơn vị       | Số lượng |
|---|--|--------------|----------|
| <b>I Khoa cấp cứu, tổ ĐH 7-1.2, mất gas.</b>              |  |              |          |
| 1   | Nitơ thử kín hệ thống  | Bình 40L     | 4        |
| 2   | Môi chất lạnh R410a  | Bình 11,34kg | 7        |
| 3   | Vật liệu phụ (Oxy, gas hàn, que hàn...)  | Lô           | 1        |
| 4   | Nhân công xử lý sự cố mất gas bao gồm:   |              |          |
| 4.1   | Cắt điện, xả gas (nếu còn) trong hệ thống  | Gói          | 1        |
| 4.2   | Nén nito với áp suất 2.5 Mpa tại vị trí van service dàn nóng   | Gói          | 1        |
| 4.3   | Kiểm tra, rà soát toàn bộ hệ đường ống gas, đặc biệt chú ý các điểm nguy hiểm (trục ống, côn, cút, điểm nguy hiểm...)    | Gói          | 1        |
| 4.4   | Hàn xử lý chỗ hở sau khi phát hiện vị trí hở khi nén thử kín   | Gói          | 1        |
| 4.5   | Nén nito với áp suất 2.5 Mpa tại vị trí van service dàn nóng lần 2   | Gói          | 1        |
| 4.6   | Kiểm tra, rà soát toàn bộ hệ đường ống gas, đặc biệt chú ý các điểm nguy hiểm (trục ống, côn, cút, điểm nguy hiểm..lần 2 | Gói          | 1        |
| 4.7   | Bọc bảo ôn, cuốn băng cuốn, vệ sinh điểm xử lý   | Gói          | 1        |
| 4.8   | Hút chân không, nạp gas lại hệ thống, cho chạy test  | Tổ máy       | 1        |
| <b>II Khoa gây mê khám bệnh, Tổ ĐH 15-9.2,2, mất gas.</b> |  |              |          |
| 1   | Nitơ thử kín hệ thống  | Bình 40L     | 3        |
| 2   | Môi chất lạnh R410a  | Bình 11,34kg | 3        |
| 3   | Vật liệu phụ (Oxy, gas hàn, que hàn...)  | Lô           | 1        |
| 4   | Nhân công xử lý sự cố mất gas bao gồm:   |              |          |
| 4.1   | Cắt điện, xả gas (nếu còn) trong hệ thống  | Gói          | 1        |
| 4.2   | Nén nito với áp suất 2.5 Mpa tại vị trí van service dàn nóng   | Gói          | 1        |
| 4.3   | Kiểm tra, rà soát toàn bộ hệ đường ống gas, đặc biệt chú ý các điểm nguy hiểm (trục ống, côn, cút, điểm nguy hiểm...)    | Gói          | 1        |
| 4.4   | Hàn xử lý chỗ hở sau khi phát hiện vị trí hở khi nén thử kín   | Gói          | 1        |
| 4.5   | Nén nito với áp suất 2.5 Mpa tại vị trí van service dàn nóng lần 2   | Gói          | 1        |
| 4.6   | Kiểm tra, rà soát toàn bộ hệ đường ống gas, đặc biệt chú ý các điểm nguy hiểm (trục ống, côn, cút, điểm nguy hiểm..lần 2 | Gói          | 1        |
| 4.7   | Bọc bảo ôn, cuốn băng cuốn, vệ sinh điểm xử lý   | Gói          | 1        |
| 4.8   | Hút chân không, nạp gas lại hệ thống, cho chạy test  | Tổ máy       | 1        |
| <b>III Khoa Thăm dò chức năng</b>                         |  |              |          |
| 1   | Lắp mới điều khiển gắn tường phòng hành chính khoa thăm dò chức năng, tổ ĐH 3-9.1.35. Part No: RC-E5.                    | Cái          | 1        |
| 2   | Nhân công lắp đặt, chạy test lại tổ máy.   | Gói          | 1        |